

Trygghetsvandring Arenastaden/Råsunda 2023-06-08

Problemägare

- Solna stad /Stadsmiljöavdelningen
- Solna stad /Fastighetsavdelningen
- Solna stad / Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid (AKF)
- Fabege



Plats 1 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Mörkt och lummigt vid den tillfälliga parkeringsplatsen på Vintervägen

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Plats 2 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trasig glasfasad på offentliga toaletten vid Vintervägen

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd: Laga glasfasaden

Plats 3 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Asfaltsklump utanför Råstasjöns IP

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Ta bort

Plats 4 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Otydliga parkeringsregler vid Råstasjöns IP. Behov av cykelparkering.

Ansvar:

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid

Tänkbar åtgärd:

Se över parkeringsreglering och montera cykelpollare.

Plats 5 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Yta som inte sköts om. Gammalt staket, betongring m.m. på platsen. Vid entrén till Råstasjön från Råstasjöns IP

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Ta hand om ytan

Plats 6 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trasiga flippbommar som inte fyller någon funktion. Vid entrén till Råstasjön från Råstasjöns IP

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Montera nya flippbommar omlott för att motverka obehörig fordonstrafik

Plats 7 (för samtliga platser, se karta)**Minnesanteckning:**

Klotter på soptunna

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Klottersanera

Plats 8 (för samtliga platser, se karta)**Minnesanteckning:**

Träd som går ner över gångbana

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Beskär

Plats 9 (för samtliga platser, se karta)**Minnesanteckning:**

Övergiven gammal lekplats

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök möjligheten att aktivera platsen med exempelvis ett utegym.

Plats 10 (för samtliga platser, se karta)**Minnesanteckning:**

Slitna vägmärken (hastighet) vid Vintervägen.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Byt vägmärken.

Plats 11 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trädgrenar som går ner över gångbana längs hela Östervägen

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Beskär

Plats 12 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trappa som behöver ses över

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över trappan

Plats 13 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Sliten bänk

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Måla om bänken

Plats 14 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Bänkar vid en yta med högt gräs

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Klipp gräset

Plats 15 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Eftersatt yta vid fotbollsplanen vid Solna gymnasium

Ansvar:

Fastighetsavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över användningen av ytan

Plats 16 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Lösa limstenar

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Laga limstenarna

Plats 17 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Klotter vid Vasalundsparken

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Klottersanera

Plats 18 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trasig papperskorg bredvid den gamla hundrastgården i Vasalund

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Byt ut papperskorgen

Plats 19 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Svaga markeringar vid övergångsställe

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Måla nya markeringar

Plats 20 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Många bilar som stannar eller felparkerar och blockerar rampen upp mot Stjärntorget

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök möjliga lösningar

Plats 21 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Parkeringsskylt på betongsugga

Ansvar:

Fabege

Tänkbar åtgärd: Undersök en bättre lösning