


# Protokoll

## Trygghetsvandring Hagalund 2023-10-24



### Problemägare

- Solna stad /Stadsmiljöavdelningen
- Solna stad
- Solna stad / Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)
- Exinox Solna 2 AB
- Humlegården
- Hagalunds samfällighet

**Plats 1 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Öppna förskolans fasadbelysning saknar skylt och är öppen

**Ansvar:**

BUF

**Tänkbar åtgärd:**

Gör en ny skylt eller täck över lysrören

**Plats 2 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Synpunkter om att stadens belysning tändes för sent

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Se över vilken tid belysningen tänds

**Plats 3 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Många yviga träd på platsen

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Beskär träden och öppna upp platsen

**Plats 4 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Önskemål om att Bergmarkska villan ska komma till användning och inte bara stå och förfalla.

**Ansvar:**

Solna stad

**Tänkbar åtgärd:**

Undersök vad som ska hända med villan framöver

**Plats 5 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Stökigt och skräpigt nedanför trappan ner mot Hagalunds företagsområde. Hyresgästen sprider sina saker.

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Påtala bristen för hyresgästen

**Plats 6 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Ej sopat vid parkeringsplatser. Mycket grus kvar på platsen

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Se över möjligheten att sandsopa

**Plats 7 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Belysning som behöver klippas fram

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Klipp fram belysning

**Plats 8 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Skadegörelse på fastighet

**Ansvar:**

Exinox Solna 2 AB

**Tänkbar åtgärd:**

Laga skador på fastigheten

**Plats 9 (för samtliga platser, se karta)****Minnesanteckning:**

Lyktstolpe saknas på Gelbgjutarevägen

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Se över möjligheten att komplettera med en ny lyktstolpe

**Plats 10 (för samtliga platser, se karta)****Minnesanteckning:**

Mörk parkeringsplats

**Ansvar:**

Humlegården

**Tänkbar åtgärd:**

Se över belysningen

**Plats 11 (för samtliga platser, se karta)****Minnesanteckning:**

Trappa utan belysning

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Se över belysningen

**Plats 12 (för samtliga platser, se karta)****Minnesanteckning:**

Sopbehållare och container på stadens mark utan tillstånd

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Ta kontakt med företaget som belamrar platsen

**Plats 13 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Ej parkeringsreglerat område

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Se över eventuellt behov av att parkeringsreglera gatan

**Plats 14 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Trasig lampa

**Ansvar:**

Stadsmiljöavdelningen

**Tänkbar åtgärd:**

Laga

**Plats 15 (för samtliga platser, se karta)**

**Minnesanteckning:**

Trasig lampa

**Ansvar:**

Hagalunds samfällighet

**Tänkbar åtgärd:**

Laga lampan